

Temadeldía

Sobreviviente de derrumbe

Richard Nina fue el único sobreviviente del accidente que costó la vida de ocho obreros en una obra de construcción en la zona de Gamarra en diciembre del 2007.



NO APRENDEMOS LA LECCIÓN

Cuatro obreros mueren sepultados al derrumbarse un muro de concreto

■ Accidente ocurrió en una edificación de la avenida Reducto en Miraflores

■ Socorristas emplearon maquinaria pesada en sus labores de rescate

IVÁN HERRERA / LUIS SILVA NOLE

En la víspera del Día del Trabajo y en la misma semana en que se conmemoró el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, cuatro obreros murieron sepultados cuando construían el sótano de un edificio en Miraflores.

El accidente parece un calco del que ocurrió en Gamarra en diciembre. Lo dice James Atkins, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Lima. Como ocurrió aquella vez, parte de la calzada –el muro de concreto que debía reforzar el terreno excavado– se vino abajo.

Junto con los bloques de concreto, se desprendió parte de la pared y de los cimientos de la casa contigua, que quedó en riesgo de colapso. Era casi las once de la mañana cuando la oscuridad se abalanzó sobre Luis Bocanegra Chauca (44), Juan Lima Quispe (32), Jorge Luis Huapaya Cerna (37) y Floro Ricaldi Canchihumán (39), quienes laboraban en una fosa de casi 20 metros de profundidad.

Pasaron cerca de cinco horas antes de que los bomberos y la policía lograran rescatar el primer cuerpo en el lote de unos 500 metros cuadrados ubicado en la cuadra 13 de la avenida Reducto. Aproximadamente al mediodía, los perros de la unidad de búsqueda y rescate de los bomberos identificaron los lugares en los que probablemente estaban enterrados los obreros. Pero había que proceder con cuidado.

“Sigue habiendo pequeños derrumbes”, advertía al empezar la tarde el comandante Juan Mariluz, de los bomberos. El peligro obligó a los socorristas a destinar buena parte de sus esfuerzos a asegurar el área de trabajo. Se cortó el fluido eléctrico, se evacuó las propiedades vecinas, se apuntaló las paredes de la construcción y, con una retroexcavadora, se abrió una vía de ingreso para los socorristas.

A las 4:45 p.m., se desenterró a la primera de las víctimas y la esperanza de un milagro se debilitó aun más. Mientras llevaban el cadáver a un vehículo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigación Crimi-



LUTO. A las 4:45 p.m., casi cinco horas después del accidente, se pudo rescatar al primer cadáver. Los socorristas continuaron trabajando durante la noche y, para los 10:00 p.m., habían hallado a otras dos víctimas.

ANTECEDENTES

■ El 27 de enero de este año, un obrero murió y otro resultó herido cuando trabajaban en una demolición en Breña.

■ En Gamarra, nueve obreros fueron sepultados por una pared el 12 de diciembre del 2007. Uno sobrevivió.

■ Doce obreros fallecieron este año en todo el país en obras de construcción, según el líder sindical Mario Huamán.



SABUESOS. Los bomberos localizaron los cuerpos de los obreros atrapados con la ayuda de dos perros Golden Retriever.

DOLOROSA COINCIDENCIA

Una de las víctimas iba a casarse ayer en Pamplona

Los familiares de Luis Bocanegra Chauca piensan velarlo en el mismo lugar donde esperaban festejar su boda: un local de Pamplona Alta. Ayer, a la 1 p.m., Bocanegra iba a formalizar su unión con la mujer con la que vivió durante 21 años.

Su conviviente, Marisol Camacho Cahuasa (40), entró en una crisis nerviosa cuando llegó al lugar en el que ocurrió el accidente, por lo que tuvo que ser atendida en una ambulancia.

La boda se iba a realizar en la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Bocanegra, maestro de obra, decidió pasar un rato por



DESCONSUELO. Luis Bocanegra, maestro de obra, decidió ir a trabajar solo un rato el día en que iba a formalizar su unión con su conviviente.

el edificio en construcción luego de realizar unas gestiones referidas a sus aros, informó un pariente. Llegó aproximadamente a las diez de la mañana. Su cadáver fue el primero que apareció.

Bocanegra era padre de tres hijos. La mayor tiene 19 años, le siguen una niña de 10 y un varón de 8 años. Se supo también que otra de las víctimas, Jorge Luis Huapaya deja viuda y dos hijos. Desde hace 15 años trabajaba como albañil.

Frente al terreno del accidente, se aglomeraba una multitud. Además de policías, socorristas y médicos, estuvo en el lugar personal de la Municipalidad de Miraflores, de Indeci y del Ministerio de Trabajo. A estos se le sumaban numerosos obreros de la empresa J J Ingenieros, traídos de un terreno cercano para prestar apoyo. Los serenos y los policías formaron un cordón para alejar a los curiosos.

Muerte en la víspera del Día del Trabajo

El accidente se produjo durante la construcción del sótano de un futuro conjunto multifamiliar. El derrumbe afectó una vivienda contigua.


Lugar del accidente



1 Los obreros estaban trabajando en la base de una pared de concreto.

2 Alrededor de las 11 a.m. un sector de la pared se derrumbó presuntamente por fallas estructurales de la calzada.

3 El derrumbe socavó las estructuras de una vivienda contigua. Ese lado se sostiene con una viga.



Víctimas: 4 obreros

Calzada de concreto

Es un muro de concreto que se construye para evitar derrumbes de terreno.

Cada bloque mide 1,5 m de alto

Profundidad del foso: 10 m aproximadamente

Área de construcción: 500 m² aproximadamente

EL COMERCIO

nal (Dirincri), el llanto de un pariente confirmó que lo habían reconocido: era Luis Bocanegra. A las 9:15 p.m., se encontró el cuerpo sin vida de Huapaya. Luego sacaron el cadáver de Floro Ricaldi y pasadas las once de la noche el de Juan Lima.

ERRORES TÉCNICOS

Un cartel colocado en el frontis por la empresa constructora J J Ingenieros prometía departamentos de cien metros cuadrados y tres dormitorios. El letrero mostraba la imagen de un edificio de siete pisos. El alcalde de Miraflores, Manuel Masías, ha asegurado que el proyecto inmobiliario contaba con las licencias requeridas.

El gerente municipal del distrito, Carlos Asmat, ha agregado que la semana pasada un equipo del concejo inspeccionó la obra y no encontró nada malo. De todos modos, la municipalidad ha ordenado paralizar la construcción hasta que se determine las causas del accidente.

“El problema ha debido surgir en pleno proceso de construcción, lo cual significaría que la responsabilidad total es de la empresa”, se animó a decir Masías.

Más temprano, el representante del Indeci James Atkins declaró

que era muy probable que el derrumbe hubiera sido causado por fallas técnicas, ya que las calzadas parecían demasiado delgadas.

Fabiola Baca, asesora legal de J J Ingenieros, ha pedido no adelantar conjeturas y esperar el resultado de las investigaciones. Sin embargo, señaló que la empresa se iba a hacer cargo de los gastos de sepelio y de la atención de las víctimas.

A Alejandro Pinglo (84), sobrino del célebre compositor y propietario de la casa vecina que resultó afectada, no le cabe duda de que los constructores cometieron errores. En febrero, envió una carta a la Municipalidad de Miraflores en la que pedía una inspección porque la obra estaba socavando sus cimientos. Hace quince, la rotura de una tubería de agua se sumó a las grietas en una de las paredes y en el piso de su casa, situada en Av. Reducto 1359. Al momento del derrumbe, dos obreros enviados por J J Ingenieros resaban las huellas de esos daños.

Juan José Loza, otro representante de J J Ingenieros, le explicó a unos inspectores del Ministerio de Trabajo que el accidente pudo haber sido causado por filtraciones de agua originadas por una tubería rota.

CLAUSTRADA. RECUERDOS DE LA NEGLIGENCIA



La obra de Gamarra sigue paralizada

El lote donde nueve albañiles quedaron atrapados bajo un muro, entre los jirones Italia y Antonio Bazo, en el emporio de Gamarra, permanece cerrado. Ayer unos delegados del Comité de los Deudos de Gamarra, que agrupa a familiares de las víctimas de aquel accidente, se hicieron presentes en la cuadra 13 de la Av. Reducto para expresar su solidaridad con los afectados.